

令和5年7月6日
道路局国道・技術課

建設工事の安全点検について

国道1号静岡バイパスの建設工事現場において発生した工事事故を踏まえて安全点検を実施します。

令和5年7月6日、国道1号静岡バイパスの建設工事現場において、鋼橋上部工架設作業中の橋桁が落下する事故が発生しました。

今般の事故の状況・原因等に関しては、現在、中部地方整備局において調査中ですが、北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局においても、同種の直轄工事について、現在、上部工架設作業中の全ての工事を一時休止し、安全点検を実施します。

その他の工事におきましても、工事作業に対する安全確認や注意喚起など、適切な対応を行います。

詳細は別添をご確認ください。

<参考> 国道1号静岡バイパスの建設工事現場において発生した工事事故の概要

1. 概要

7月6日3時頃、橋梁架設工事中に工事中の橋桁が落橋（橋脚から現道歩道へ落橋）する事故が発生。事故の詳細については、現在調査中。

2. 場所

国道1号静岡バイパス下り線（静岡県静岡市清水区尾羽）

<問い合わせ先>

道路局 国道・技術課 企画専門官 大胡（内線 37832）

代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8492

令和 5 年 7 月 6 日
国土交通省 中部地方整備局
静岡国道事務所

橋桁落下の事故について(第2報)

1. 概要

本日(7月6日)3時頃、橋梁架設工事中に工事中の橋桁が落橋(橋脚から現道歩道へ落橋)する事故が発生しました。

8名の作業員等が巻き込まれ、救急車にて病院に救急搬送されました。

新たに1名の死亡が確認され、2名の死亡者となりました。

2. 工事概要

工事名:令和3年度 1号清水立体尾羽第2高架橋上部工事

受注者 令和3年度 1号清水立体尾羽第2高架橋鋼上部工事名村・日塔特定
建設工事共同企業体

・代表事業者 株式会社名村造船所 名古屋営業所

・構成事業者 日本鉄塔工業株式会社

3. 場所

国道1号静岡バイパス下り線(静岡県静岡市清水区尾羽)

4. 交通状況

事故処理中にて交通規制有り(国道1号線:上り2車線を利用した対面通行)

5. 解禁

指定なし

6. 配布先

静岡県政記者クラブ、静岡市記者クラブ

7. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 副所長

しずかわ じゅん
静川 淳
ひらいわ なおき
平岩 直樹

電話(054)250-8903 E-mail cbr-s-keikaku@milit.go.jp

静岡国道事務所ホームページ <https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

静岡国道事務所公式ツイッター @mlit_shizukoku

国道1号静岡バイパスの工事現場における事故の発生について



本日午前3時ごろ、建設中の国道1号静岡バイパス下り線（静岡県静岡市清水区尾羽）の建設現場で、橋梁架設工事中に橋桁が現場歩道上に落下し負傷者が発生。

事故の詳細については現在、調査中。

1. 発生日時：令和5年7月6日 午前3時頃
2. 事故発生場所：国道1号静岡バイパス下り線（静岡県静岡市清水区尾羽）
3. 工事名：令和3年度 1号清水立体尾羽第2高架橋鋼上部工事
4. 工期：令和3年9月10日～令和6年2月22日
5. 請負人：名村・日塔特定建設工事共同企業体
6. 事故発生状況等
 - ①架設中の鋼鉄製の橋桁（下り線、長さ約63m、幅約2.5m、重さ140t）の横取り、降下作業を行っていたところ、約7mの高さから、国道1号の歩道上に落下
 - ②被災者は、死亡者2名、重軽傷6名の合計8名（7/6（木）11:00時点）

位置図 (1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事)

位置図



航空写真 (1号清水立体 尾羽第2高架橋鋼上部工事)

