


改善箇所説明図



注： は搭載する部品を示す。

大・中型トラックおよび大・中型観光バスにおいて、車載工具の搭載指示が不適切なため、駐車ブレーキ解除用工具（スパナ）が搭載されていない。そのため、故障等により駐車ブレーキが作動したままの状態となった場合に、当該工具を用いて解除することができない。

改善の内容：

全車両、駐車ブレーキ解除用工具（スパナ）を搭載する。

識別：改善済車両には、所定の位置に黒色ペイントを塗布する。

トラック：シリアルナンバープレートの左側上

バス：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの左側上