



## 改善箇所説明図 ②



液晶ディスプレイに表示される空気圧計の単位表示において、国内における作業指示が不適切なため、SI単位に換算する表示の貼付がされていない。そのため、道路運送車両の保安基準第47条の2にかかる内圧容器圧力表示の規定に適合しない。

### 改善の内容

全車両、インストルメントクラスタ右下部にkPa×100の換算シールを貼付する。

注：  は、貼付するシールを示す。

識別：作業完了車は、インストルメントクラスタ右下部にkPa換算シールの貼付を識別とする。