

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年2月8日

リコール届出番号	外-3757	リコール開始日	令和6年2月8日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、故障診断プログラムが不適切なため、空気流量計や低圧排気ガス循環バルブが故障した際に、エンジン警告灯(MIL)が正しく点灯しないことがある。そのため、故障時の制御が行われないことで、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177012	「A200d」	WDD1770122J040419～WDD1770122J142345 平成31年3月15日～令和2年3月19日	2,174	右ハンドル
			W1K1770122J183183～W1K1770122J234476 令和2年2月18日～令和3年1月5日	54	
			WDD1770122V038406～WDD1770122V053051 令和元年7月29日～令和2年7月14日	1,633	
			W1K1770122V053069～W1K1770122V089923 令和2年1月6日～令和3年1月21日	1,656	
	3DA-177012M		WDD1770122J040477 令和2年4月24日	1	
-177084-		WDD1770122J079804～WDD1770122J080769 平成31年3月15日～平成31年3月21日	2		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
メルセデス・ベンツ	3DA-177112	「A200d セダン」	WDD1771122J093431～WDD1771122J111504 令和元年6月3日～令和2年3月5日	6		
			W1K1771122J192519～W1K1771122J283338 令和2年2月18日～令和2年12月28日	790		
	3DA-177112M		WDD1771122J111505 令和2年10月17日	1		
	3DA-247012	「B200d」	WDD2470122J007255～WDD2470122J092533 令和元年8月20日～令和2年3月29日	1,794		
			W1K2470122J091800～W1K2470122J230802 令和2年1月6日～令和3年1月5日	1,504		
	3DA-247012M		WDD2470122J007286 令和2年2月4日	1		
	3DA-118312M	「CLA200d」	WDD1183122N001235～WDD1183122N079977 令和元年6月10日～令和2年3月19日	1,949		
			W1K1183122N079993～W1K1183122N182267 令和2年1月6日～令和3年1月5日	2,072		
	3DA-118612M	「CLA200d シューティングブレーク」	WDD1186122N019764～WDD1186122N079901 令和元年8月1日～令和3年7月26日	827		右ハンドル
			W1K1186122N079986～W1K1186122N182090 令和2年1月6日～令和3年2月15日	1,247		
	3DA-247713M	「GLA200d 4MATIC」	W1N2477132J079579～W1N2477132J232122 令和元年11月28日～令和3年9月15日	2,785		
	3DA-247612M	「GLB200d」	WDC2476122W003395～WDC2476122W003694 令和元年12月9日～令和2年12月24日	19		
			W1N2476122W006699～W1N2476122W101827 令和2年2月14日～令和4年2月23日	4,101		
	3DA-247613M	「GLB200d 4MATIC」	W1N2476132W079113～W1N2476132W101834 令和3年3月18日～令和4年5月9日	8		
	3DA-213004C	「E220d」	W1K2130042A840132 令和4年1月19日	1		
	3MA-213016	「E350de」	W1K2130162A813777～W1K2130162A907145 令和2年8月17日～令和4年4月4日	24		
	3MA-213016C		W1K2130162A813722～W1K2130162A813849 令和2年8月17日～令和3年12月16日	4		
LDA-222035	「S400d 4MATIC」	WDD2220351A394865～WDD2220351A396663 平成30年7月24日～平成31年4月4日	2	左ハンドル		
LDA-222135		WDD2221351A383184～WDD2221351A409409 平成30年8月2日～平成31年1月8日	4			
	(計17型式)	(計11車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月24日～令和4年5月9日	(計22,659台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。