

改善箇所説明図



注： は、交換する部位を示す。

車体に接着で取り付けられているルーフパネルにおいて、使用過程にて修理を行った際の作業指示が不適切なため、適切な接着強度で修理されていないものがある。そのため、走行風などで剥離が進み、最悪の場合、走行中に剥がれ飛ぶことで他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、新品のルーフパネルを適切な接着方法で装着しなおす。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する