

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和6年4月4日

改善対策届出番号	689	改善対策開始日	令和6年4月5日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	車体装置 (キャブボトムブラケット)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型トラックにおいて、キャブボトムブラケット※の取付ボルトの締付けが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落するおそれがある。 ※キャブブリッジ側の緩衝用ゴム (バッファラバー) が着座する金具		
改善対策の内容	全車両、キャブボトムブラケットの取付ボルトを規定トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	2PG-FP74HDR	「ふそう スーパーグレード」	FP74HD-540407～FP74HD-540568 令和4年10月18日～令和4年12月7日	71	
	2PG-FP74HER		FP74HE-540167～FP74HE-540229 令和4年10月18日～令和4年12月6日	45	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-540037～FP74HG-540044 令和4年10月20日～令和4年11月17日	5	
	2KG-FS70HZ		FS70HZ-540207～FS70HZ-540238 令和4年11月3日～令和4年12月14日	8	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-540200～FS70HZ-540222 令和4年10月21日～令和4年11月22日	3	
	2PG-FS74GY		FS74GY-540008 令和4年11月15日	1	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-540061～FS74GZ-540067 令和4年11月2日～令和4年12月9日	6	
	2KG-FS74HZ		FS74HZ-541721～FS74HZ-542077 令和4年10月18日～令和4年12月9日	14	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-541720～FS74HZ-542141 令和4年10月18日～令和4年12月15日	136	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-540271～FS75HZ-540301 令和4年10月18日～令和4年11月24日	17	
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-540073～FU74GZ-540076 令和4年10月27日～令和4年11月21日	3	
	2PG-FU74HY		FU74HY-540049 令和4年10月28日	1	
	2KG-FU74HZ		FU74HZ-540629～FU74HZ-540711 令和4年11月9日～令和4年12月6日	7	
2PG-FU74HZ	FU74HZ-540570～FU74HZ-540739 令和4年10月19日～令和4年12月19日	50			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FU75HZ	「ふそう スーパーグレード」	FU75HZ-540137～FU75HZ-540188 令和4年10月20日～令和4年12月6日	31	
	2KG-FV70GX		FV70GX-540108～FV70GX-540110 令和4年10月20日～令和4年10月28日	2	
	2PG-FV70GX		FV70GX-540109 令和4年10月25日	1	
	2PG-FV70GY		FV70GY-540019～FV70GY-540021 令和4年11月1日～令和4年11月22日	2	
	2PG-FV70GZ		FV70GZ-540011 令和4年12月14日	1	
	2KG-FV70HJR		FV70HJ-540118～FV70HJ-540137 令和4年10月28日～令和4年12月14日	10	
	2KG-FV70HX		FV70HX-540826～FV70HX-541017 令和4年10月18日～令和4年12月12日	24	
	2PG-FV70HX		FV70HX-540828～FV70HX-541012 令和4年10月18日～令和4年12月9日	12	
	2KG-FV70HY		FV70HY-540227～FV70HY-540246 令和4年10月31日～令和4年11月22日	5	
	2PG-FV70HY		FV70HY-540205～FV70HY-540261 令和4年10月19日～令和4年12月9日	5	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-540202 令和4年10月19日	1	
	2KG-FV70HZ		FV70HZ-540186～FV70HZ-540221 令和4年11月16日～令和4年12月15日	10	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-540191～FV70HZ-540223 令和4年11月18日～令和4年12月16日	2	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-540023 令和4年11月2日	1	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-540021～FV74HJ-540024 令和4年10月25日～令和4年11月2日	2	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-540088～FV74HZ-540100 令和4年10月21日～令和4年12月7日	5	
	2PG-FY70HY		FY70HY-540033～FY70HY-540048 令和4年10月25日～令和4年12月1日	5	
	2PG-FY74GY		FY74GY-540005～FY74GY-540012 令和4年11月8日～令和4年11月16日	6	
	2PG-FY74HY		FY74HY-540029～FY74HY-540032 令和4年10月20日～令和4年11月7日	2	
	2KG-FK62F		「ふそう ファイター」	FK62F-610581～FK62F-610680 令和4年11月8日～令和4年12月27日	24
	2KG-FK62FY	FK62FY-610117～FK62FY-610128 令和4年11月14日～令和4年12月12日		4	
	2KG-FK62FZ	FK62FZ-610406～FK62FZ-610470 令和4年10月19日～令和4年12月12日		15	
	2PG-FK62N	FK62N-610009 令和4年12月2日		1	
	2KG-FK65F	FK65F-610500～FK65F-610621 令和4年10月18日～令和4年12月12日		41	
	2KG-FK65FY	FK65FY-610084～FK65FY-610102 令和4年10月25日～令和4年12月15日		7	
	2KG-FK65FZ	FK65FZ-610166～FK65FZ-610195 令和4年10月18日～令和4年12月13日		19	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	2KG-FK72F	「ふそう ファイター」	FK72F-610522～FK72F-610575 令和4年10月19日～令和4年12月8日	18	
	2KG-FK72FY		FK72FY-610105～FK72FY-610120 令和4年10月18日～令和4年12月14日	7	
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-610131～FK72FZ-610143 令和4年10月19日～令和4年12月8日	3	
	2PG-FK72N		FK72N-610174～FK72N-610210 令和4年10月19日～令和4年11月14日	18	
	2PG-FK72NA		FK72NA-610004 令和4年12月8日	1	
	2KG-FK75F		FK75F-610062～FK75F-610073 令和4年11月1日～令和4年12月15日	9	
	2DG-FQ62F		FQ62F-610192～FQ62F-610295 令和4年10月20日～令和4年12月13日	18	
(計47型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年10月18日～令和4年12月27日	(計679台)		

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲	改善対策対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS74HZ	「ふそう スーパーグレート」	FS74HZ-530569	1	
	2PG-FV70HY		FV70HY-520209	1	
	2KG-FK62FZ	「ふそう ファイター」	FK62FZ-605708	1	
			合計	3台	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。