

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年4月10日

リコール届出番号	5471	リコール開始日	令和6年4月11日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 富安 司郎 （ 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 ）		
不具合の部位（部品名）	電気装置（メインハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのメインハーネスにおいて、配索方法が不適切なため、DPFと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、走行中に動力伝達できなくなり走行不能に至るまたは前照灯が点灯しなくなる等のおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メインハーネスとDPFの隙間を確認し、配索の修正並びに干渉防止のハーネスガードを追加する。また、メインハーネスに損傷が認められるものについては補修する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍にNO. 5471のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	-	「BF35」	T289F-000002～T289F-000457 令和5年7月3日～令和6年1月31日	348	キャビン仕様が対象車
			T289F-100001～T289F-100064 令和5年7月3日～令和6年2月19日	55	
	-	「BF32」	T290F-000002～T290F-000149 令和5年7月3日～令和6年1月30日	92	
			T291F-000002～T291F-000109 令和5年7月3日～令和6年1月22日	55	
		「BF29」	T291F-100001～T291F-100003 令和5年7月3日～令和5年10月17日	2	
(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年7月3日～令和6年2月19日	(計552台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。