

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月8日

リコール届出番号	5478	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（ライトコントロールコンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ライトコントロールコンピュータにおいて、点灯制御プログラムの設定を誤ったため、車幅灯が他の灯火器と同期して点灯・消灯すべきところ、方向指示器または非常点滅表示灯を操作した場合、正しく作動しないことがある。そのため、保安基準第34条（車幅灯の基準）に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ライトコントロールコンピュータのプログラムを対策仕様に修正した前照灯に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MZRA90W	「ノア」 「ヴォクシー」	MZRA90-0100310～MZRA90-0100975 令和6年4月4日～令和6年4月8日	505	リフレクタ式前照灯搭載車
	6BA-MZRA92W		MZRA92-0004994～MZRA92-0005023 令和6年4月4日～令和6年4月8日	30	
	6BA-MZRA95W		MZRA95-0019820～MZRA95-0019957 令和6年4月4日～令和6年4月8日	108	
	6AA-ZWR90W		ZWR90-0178635～ZWR90-0180960 令和6年4月3日～令和6年4月8日	451	
			ZWR90-8005367～ZWR90-8005463 令和6年4月5日～令和6年4月9日	43	
	6AA-ZWR95W		ZWR95-0035075～ZWR95-0035221 令和6年4月4日～令和6年4月8日	95	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MZRA97W	「ノア」	MZRA97-0001829～MZRA97-0001836 令和 6年 4月 4日～令和 6年 4月 8日	8	リフレク タ式前照 灯搭載車
	6AA-ZWR92W		ZWR92-0002162～ZWR92-0002168 令和 6年 4月 4日～令和 6年 4月 8日	7	
スズキ	6BA-MZRA90C	「ランディ」	MZRA90-9000620～MZRA90-9000622 令和 6年 4月 4日～令和 6年 4月 8日	3	
	6AA-ZWR90C		ZWR90-9001205～ZWR90-9001220 令和 6年 4月 4日～令和 6年 4月 8日	16	
	6AA-ZWR95C		ZWR95-9000397～ZWR95-9000401 令和 6年 4月 4日～令和 6年 4月 8日	5	
	(計10型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 6年 4月 4日～令和 6年 4月 9日	(計1,271台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。