

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年6月24日

リコール届出番号	5502	リコール開始日	令和6年6月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先 : 品質保証本部 03-6849-9790)		
不適合の部位 (部品名)	制動装置(ブレーキリンケージ)		
基準不適合状態にあると認める 構造・装置又は性能の状況及 びその原因	ショベル・ローダにおいて、ブレーキリンケージのベアリングに正規品と異なるものを組付けたものがある。そのためブレーキ操作を繰り返すとベアリングが固着してブレーキリンケージが動きにくくなり、最悪の場合、制動距離が増加するまたはブレーキを引きずるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、正規のベアリングを装着したブレーキリンケージに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定 整備事業者等に 周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : 直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等 : 使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
コマツ	YDS-WA130	WA380-8	WA130-15967~WA130-17158 令和2年5月14日~令和6年3月7日	250台	
コマツ	YDS-WA129	WA470-8	WA129-100666~WA129-100987 令和2年5月26日~令和5年10月24日	13台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年5月14日~令和6年3月7日	(計263台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。