

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	<a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月31日

リコール届出番号	5528	リコール開始日	令和6年8月1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションメータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータにおいて、エンジン油圧警告灯の点灯制御プログラムの検討が不十分であったため、油圧不足が生じた際の異常信号を当該メータが受信できない。そのため、エンジン油圧警告灯が点灯しない。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-ZVW60	「プリウス」	ZVW60-4000002～ZVW60-4025594 令和4年11月24日～令和6年4月3日	8,586	Uグレードのみ
	6AA-ZVW65		ZVW65-4000006～ZVW65-4004100 令和4年12月28日～令和6年4月3日	1,249	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年11月24日～令和6年4月3日	(計9,835台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。