

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和6年8月19日

リコール届出番号	外-3834	リコール開始日	令和6年8月19日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	冷却装置 (エア抜きライン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却水のエア抜きラインにおいて、取り回しが不適切なため、エア抜きラインがエンジンワイヤーハーネスと干渉することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エア抜きラインに穴が空き、冷却水が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エア抜きラインに擦れ箇所がないか点検し、耐摩耗性の布製接着テープを巻いて補強する。損傷が確認された場合は、エア抜きラインを交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3DA-5V20	「BMW 320d xDrive」	WBA5V700208C45240 ～ WBA5V700808C72958 令和3年12月7日 ～ 令和4年5月31日	255	
			WBA40FU0208C73103 ～ WBA40FU0808C96871 令和4年6月24日 ～ 令和4年10月14日	474	
			WBA40FU0708D00635 ～ WBA40FU0108D93295 令和4年10月27日 ～ 令和5年9月8日	834	
			WBA5V72090FM22677 ～ WBA5V720X0FM99638 令和3年11月19日 ～ 令和4年5月12日	21	
			WBA5V72040FN07314 ～ WBA5V72040FN11606 令和4年5月25日 ～ 令和4年6月2日	2	
			WBA42FU030FN25976 ～ WBA42FU000FN75556 令和4年6月29日 ～ 令和4年9月28日	11	
			WBA42FU080FP02165 ～ WBA42FU050FP99261 令和4年11月7日 ～ 令和5年4月20日	81	
			WBA42FU0X0FR02691 ～ WBA42FU000FR33335 令和5年4月25日 ～ 令和5年6月9日	12	

3DA-6L20	「BMW 320d xDrive ツーリング」	WBA6L72010FM15006 ～ WBA6L72020FM99031 令和3年11月4日 ～ 令和4年5月11日	357	
		WBA6L72000FN02136 ～ WBA6L72090FN25222 令和4年5月16日 ～ 令和4年6月28日	129	
		WBA32FZ0X0FN11674 ～ WBA32FZ020FN94999 令和4年6月29日 ～ 令和4年10月26日	444	
		WBA32FZ080FP01974 ～ WBA32FZ060FP99841 令和4年11月7日 ～ 令和5年4月20日	440	
		WBA32FZ070FR01471 ～ WBA32FZ0X0FR68128 令和5年4月24日 ～ 令和5年7月31日	193	
3DA-32AX20	「BMW 420d xDrive」	WBA32AX040FM53759 ～ WBA32AX050FM88021 令和4年2月22日 ～ 令和4年4月22日	42	
		WBA32AX000FN02939 ～ WBA32AX0X0FN92200 令和4年5月17日 ～ 令和4年10月21日	466	
		WBA32AX000FP01070 ～ WBA32AX000FP99680 令和4年11月4日 ～ 令和5年4月20日	412	
		WBA32AX020FR00265 ～ WBA32AX060FR67600 令和5年4月21日 ～ 令和5年7月31日	166	
(3型式)	(3車種)	(製作期間の全体範囲) 令和3年11月4日～令和5年9月8日	計 4339 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。