

## 改善箇所説明図



注:  は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

前照灯において、ヘッドライトコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、前方車両との車間距離が近接した場合に前方の路面の一部に保安基準に規定されていない図柄が投影されることがある。そのため、前照灯等の基準に適合しない。

### 改善の内容

全車両、左右のヘッドライトコントロールユニットの制御プログラムを対策したプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する