

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月5日

リコール届出番号	5529	リコール開始日	令和6年9月6日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 毛籠 勝弘 （問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター） TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	その他（センターディスプレイ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	センターディスプレイ（10.25インチタイプ）において、画面表示を補正するプログラムが不適切なため、テレビへの画面切り替えやテレビからナビ等の別画面への切り替え操作をした際、映像信号が乱れて補正できないことがある。そのため、乱れた映像信号により、画面に縞模様が表示され、カメラの映像を表示できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、センターディスプレイの品番を点検し、該当品番の場合は対策品と交換する。		
不具合件数	209件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：電話、ダイレクトメール等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	3DA-KF2P	「MAZDA CX-5」	KF2P-601575～KF2P-605621 令和5年10月6日～令和6年1月10日	3,722	
	6BA-KF5P		KF5P-600255～KF5P-600758 令和5年10月6日～令和6年1月10日	504	
	6BA-KFEP		KFEP-600662～KFEP-602537 令和5年10月6日～令和6年1月10日	1,542	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	3DA-KG2P	「CX-8」	KG2P-459242～KG2P-462309 令和5年10月6日～令和6年1月8日	3,002	
	6BA-KG5P		KG5P-355311～KG5P-356559 令和5年10月6日～令和5年12月30日	1,202	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年10月6日～令和6年1月10日	(計9,972台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
センターディスプレイ	K19G-611J0C	令和5年11月～令和5年12月	5	「MAZDA CX-5」、 「CX-5」、「CX-8」
合計			(計5個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。