

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp/>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日: 令和6年9月12日

改善対策届出番号	696	改善対策開始日	令和6年9月12日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 製作国 : フランス共和国 代表取締役社長 大極 司 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(オートマチックトランスミッション・コントロールユニット)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックトランスミッション・コントロールユニット(ATCU)において、誤った制御プログラムが書き込まれたため、ストップ&ゴー機能付きのアダプティブクルーズコントロールが作動中、先行車に接近した際に一定速度まで減速した後の停止制御が正常に作動しない。そのため、減速制御が作動した後にクリープ現象が続き、先行車に追突するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、オートマチックトランスミッション・コントロールユニットの制御プログラムを正規プログラムに書き換える。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの不具合報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対象車の台数	備考
ルノー	7BA-BBM5P1	メガーヌ	VF1RFB000N0839881~VF1RFB00XN0849186 令和4年2月8日~令和4年8月31日	397	
	7BA-BBM5P2	R.S.	VF1RFB000N0845941~VF1RFB00XP0860840 令和4年7月18日~令和5年9月13日	651	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年2月8日~令和5年9月13日	(計1,048台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。