




南海高野線 上古沢駅構内の地すべり 被災概要

2017年10月22日（日）10月23日6時30分発見（台風21号の影響）


- 主な被害： 上古沢駅構内の大規模な地すべりによる線路支障（幅100m、長さ60m、線路面での段差1m）
- 運行状況： 高野下～極楽橋間（約10.3km）の不通
橋本駅～高野山駅間でバス・タクシーの代行輸送



上古沢駅

高野山駅

写真 地すべり全景




上古沢駅構内 (なんば方)



写真②

段差 1m

南海高野線 上古沢駅構内の地すべり 対策工事



他人地への影響箇所

